

**RIOS AFLUENTES  
DE LA REPRESA**

**CONTAMINACION  
NATURAL**

**AIREACIÓN  
NATURAL :CONSTANTE**

**CALIDAD DEL AGUA: BUENA**


**NIVEL DE OXIGENO: BUENO**


**EMBALSE DE CACHINCHE**


**TUBERÍA**


**FINALES DE 1968. SE TERMINA LA REPRESA  
Y ENTRA EN FUNCIONAMIENTO**

**SALIDA DEL AGUA  
A LA PLANTA  
DE TRATAMIENTO**









**FINALES DEL 2000. EL CRECIMIENTO DESPROPORCIONADO DE LAS ALGAS HA OCASIONADO UNA DISMINUCIÓN GRAVE DEL NIVEL DE OXIGENO EN LAS ZONAS MAS PROFUNDAS DEL EMBALSE, (DONDE ESTAN LAS BOCATOMAS).**